

	0 无 1 外接温度传感器 2 水管温度传感器（防冻检测）		
P15	BI-0 输入功能定义 0 无 1 红外感应探测 10 分钟内无脉冲后关机 2 远程控制（门卡联动），ON =正常，OFF 开机 3 门卡联动待机控制，ON 正常 OFF 待机	0-3	0
P16	房间防冻保护温度	5…15K	10℃
P17	房间防冻保护禁止/允许： 0=禁止；1=允许	0-1	1
P18	上电后控制器开关机状态选择 0=OFF 1=ON , 2= 掉电前状态	0-2	2
P19	BI-0 动作方向 0=触点闭合有效 1 = 触点断开有效	0-1	0
P20	主动从动 slave_mode	0-1	0
P21	温度单位：0=摄氏度℃；1=华氏度°F	0-1	0
P22	恢复出厂设定（需密码确认）	0-255	88